



E.P.J. Visser
Zeeburgerdijk 85-D3
1094 AC AMSTERDAM

Datum : Amsterdam, 13 juni 2018
Betreft : FCL-001002 melding asbesthoudend materiaal
Contactnummer : C-0047650 Zeeburgerdijk 85 D3
Behandeld door : Agnes

Geachte mevrouw, heer,

Onlangs hebben wij diverse technische onderzoeken laten uitvoeren in verband met een toekomstige onderhoudsgreep. Bij sommige woningen hebben we asbesthoudende platen geconstateerd bij het balkon en tuin aan het water. Deze zijn niet schadelijk voor de gezondheid zolang er niet in geboord of gezaagd wordt en de platen niet beschadigd zijn. Daarover gaat deze brief.

Asbesthoudende platen

De platen zijn geplaatst met de renovatie van 1979. Hierbij zijn bij bepaalde woningen balkon en tuindeuren verwijderd. De platen zijn lichtblauw als ze niet zijn overgeschilderd (zie afbeelding). Uw woning kan één of meerdere platen hebben maar ook geen platen.



Wat betekent dit voor u?

Zoals we al eerder aangaven het asbest in uw woning kan geen kwaad. Daarom verwijderen we het asbestmateriaal nu nog niet. Dit doen we als uw woning en/of pand aan de beurt is voor de ook eerder genoemde onderhoudsingreep. Zolang u niet hakt, zaagt, schuurt of boort in het asbesthoudende materiaal, komen er geen asbestvezels vrij, en is er geen risico voor de gezondheid. Als u de asbesthoudende materialen wilt bewerken, dan mag en moet u dit niet zelf doen. Neem altijd eerst contact op met Eigen Haard, want een officieel asbestverwijderingsbedrijf moet dit volgens de wettelijke geldende richtlijnen doen.

Dus: voor het klussen eerst contact opnemen! Als u gaat klussen op plekken waarvan u twijfelt of er asbest aanwezig is, neem dan contact met ons op.

Asbest: over het algemeen niet schadelijk

Asbest is voor 1994 veel gebruikt als bouw materiaal, ook in woningen. Daarna werd duidelijk dat asbest ook gevaarlijke kanten heeft. Asbestvezels kunnen schadelijk zijn als ze in hoge concentraties ingeademd worden, bijvoorbeeld door mensen die jarenlang professioneel en onbeschermd met asbest werken. Zolang asbest niet wordt bewerkt – bijvoorbeeld door hakken, zagen, schuren of boren – komen er geen asbestvezels vrij en is er geen risico voor de gezondheid. Zelfs wanneer asbestvezels vrijkomen, is het risico klein, maar het is er wel. Wilt u meer weten over asbest, dan vindt u uitgebreide informatie op ggd.amsterdam.nl.

Vragen over asbest in uw woning?

Mail of bel onze adviseur Asbest, June Jankie, via info@eigenhaard.nl of (020) 6801 801.

Met vriendelijke groet,
Eigen Haard



Agnes van Mourik ·
Senior Medewerker Projectbegeleiding